

1. Согласно предоставленному рисунку схемы ЭЗ выполните сборку на оборудовании. По завершению данного задания необходимо показать результат комиссии.
2. Согласно предоставленному рисунку схемы ЭЗ выполните трассировку в ПО KiCad, соблюдая правила разводки токопроводящих дорожек. При необходимости разрешено чертить свои элементы, опираясь на листы документации.

